



PRÜFBERICHT

Beratungsring Gemüse
Martin Keller
Herrenhalde 80
3232 Ins
Schweiz

E-Mail: @@martin.keller@beratungsring.ch@@

Auftrag: 2022-03196 Bewässerungswasser

Probe: Bewässerungswasser Seeland, Probe Nr. 27, Grand Canal Agriswilmoos

Proben-Nr.: 715418

Charge: --- Packmittel: HDPE Flasche

Eingang: 19.04.2022 Eingangszustand: einwandfrei - gekühlt

Temperatur: 8.9°C

Prüfparameter	Resultat	Spezifikation	Methode	Status
Enterokokken [KBE/100 mL]	>1500	< 300	ISO 7899-2	*
Escherichia coli (Wasser) [KBE/100 mL]	>1500	< 1000	ISO 9308-1	*

Legende:
BG: Bestimmungsgrenze
n.n.: nicht nachweisbar (< DG)
K: Kundenspezifikation
SV: Einzelwert
LOQ: Limit of quantitation

DG: Detektionsgrenze
KBE: koloniebildende Einheiten
SP: bekannte Verunreinigung
RSD: relative Standardabweichung
LOD: Limit of detection

*: ausserhalb Akkreditierung
TS: Trockensubstanz
NESP: unbekannte Verunreinigung
MV: Mittelwert

Beurteilung


Die vorliegende Probe **entspricht nicht** den genannten Vorgaben.

Bemerkung

Der vorliegende Prüfbericht ersetzt unseren Bericht vom 28. April 2022 (Einzelberichte)

Belp, 29. April 2022

Kontrolle



Reto Schuhmacher